



Sensores e Instrumentos

Rua Tuiuti, 1237 - Cep: 03081-000 - São Paulo - SP

Tel.: (011) 2145-0444 Fax.: (011) 2145-0404

E-mail: vendas@sense.com.br - http://www.sense.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Sensor Pick UP Magnético PM-K1-N-J





Fig. 1

O sensor pick up magnético PM-K1-N-J foi desenvolvido para aplicações onde há necessidade de detectar objetos metálicos em movimento por trás de partes metálicas fixas. O sensor possui um ímã e uma bobina com oito mil espiras que gera um campo magnético e quando o objeto metálico passa pela face sensora, este campo magnético é alterado, fazendo com que o sensor mude seu estado.




Des. 2

Nota: O sensor detecta apenas objetos em movimento.

O que é Sensor Namur?

Semelhante aos sensores convencionais diferenciando-se apenas por não possuir o estágio de saída com um transistor de chaveamento. Aplicado tipicamente em atmosferas potencialmente explosivas.




Des. 3

Utilizado com qualquer amplificador, Ex ou não.


Ajuste de Sensibilidade:

O sensor possui um ajuste de sensibilidade que possibilita a detecção de objetos com dimensões reduzidas. O ajuste é feito através de um trimpot localizado ao lado do led de sinalização do sensor.



Gire o trimpot no sentido horário para aumentar a sensibilidade e anti-horário para diminuir.

Exemplo de Aplicação:



A espessura da parede metálica deve ser menor ou igual a 50% da distância máxima ajustada, ou seja, se a distância ajustada para a aplicação for de 10mm, a espessura recomendada para a parede metálica é de 5 mm.

Características Técnicas

Série	K1
Distância sensora	10 mm
Distância operacional	9,72 mm
Alvo padrão	50x50 mm
Histerese	5%
Repetibilidade	<0,01 mm
Frequência máxima de comutação	100Hz
Montagem	embutida
Configuração elétrica	CC - Namur
Tipo de contato	NA
Número de fios	2 fios
Tensão de alimentação	7 a 12 Vcc
Tensão nominal	8 Vcc
Ripple	5%
Corrente com sensor acionado	< 1 mA
Corrente com sensor desacionado	> 3 mA
Resistência máxima de cabeção	100
Sinalização	led vermelho
Invólucro	metálico
Conexão	cabo 2 m
Material do cabo	PUR
Opções de comprimento do cabo	6 m
Grau de proteção	IP 67
Temperatura de operação	-25 a +70°C
Peso	220 g
Tab. 6	

Instalação Mecânica:

Antes de instalar o sensor em seu devido local verifique a distância sensora, pois se o objeto acionador estiver fora da área de sensibilidade do sensor o mesmo não irá atuar, podendo causar falhas ao processo.


Após concluir a instalação verifique se o sensor está bem fixado, a fim de evitar grandes vibrações que podem influenciar no funcionamento do sensor.

Parafuso de Fixação:

Recomendamos a utilização de parafusos M4 (não inclusos) somente de cabeça cilíndrica.

Instalação com Porca:

- escolha o local adequado na estrutura da máquina ou equipamento e coloque o sensor na posição adequada para detectar o acionador,
- marque os furos de fixação e fure utilizando uma broca de 4mm,
- introduza os parafusos no sensor e passe nos furos da chapa,
- coloque as porcas e segure-as apertando os parafusos (não exagere).



Des. 7

Instalação com Rosca:

- escolha o local adequado na estrutura da máquina ou equipamento observando a espessura mínima de 3,3mm para abertura da rosca,
- coloque o sensor na posição adequada para detectar o acionador,
- marque os furos de fixação e fure utilizando uma broca de 3,3mm,
- retire as rebarbas e faça a rosca utilizando um macho M4
- introduza os parafusos no sensor e rosqueie na chapa e não os aperte demasiadamente.


Instalação com Suporte:

Caso o sensor seja montado em local de difícil acesso ou requeira o ajuste de sensibilidade para alvo acionador de dimensões reduzidas, desenvolva um suporte adequado e utilize um dos métodos acima para sua fixação.

Instalação Elétrica:

Preparação dos Cabos


Os sensores são fornecidos com as pontas já estanhadas, mas caso o cabo precise ser cortado recomendamos fazer as pontas dos fios conforme desenho abaixo:



Cuidado ao retirar a capa protetora para não fazer pequenos cortes nos fios, pois poderá causar curto circuito entre os fios.

Terminais:

Para evitar mau contato e problemas de curto circuito aconselhamos utilizar terminais pré-isolados (ponteiras) cravados nos fios.



Extensão dos Cabos:

Nos casos onde uma extensão do cabo for necessária aconselhamos fazer as pontas nos fios e emendá-los preferencialmente com solda ou force-os, mas sempre utilizando tubo termocolhível ou fita isolante para proteger a emenda da penetração de líquidos que podem causar problemas de baixa isolamento provocando até a queima do sensor.




Cuidados:

A seguir são descritos alguns cuidados que devem ser tomados na instalação do sensor:

Cabo de Conexão:


Evitar que o cabo de conexão do sensor seja submetido a qualquer tipo de esforço mecânico.



Des. 13

Produtos Químicos:


Nas instalações em ambientes agressivos solicitamos contactar nosso depto técnico, para especificar o sensor mais adequado para a aplicação.



Des. 14


Cond. Ambientais:

Evitar submeter o sensor a condições ambientais com temperatura de operação acima dos limites do sensor.



Des. 15

Dimensões Mecânicas:



Des. 16

O processo de certificação é coordenado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia e Normalização Industrial) que utiliza a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para a elaboração das normas técnicas para os diversos tipos de proteção.

Para a segurança intrínseca o único laboratório credenciado até o momento, é o Labex no centro de laboratórios do Cepel no Rio de Janeiro, onde existem instalações e técnicos especializados para executar os diversos procedimentos solicitados pelas normas, até mesmo a realizar explosões controladas com gases representativos de cada família.

A figura abaixo ilustra um certificado de conformidade emitido pelo OCP Cepel, após os testes e ensaios realizados no laboratório Cepel / Labex:



Na marcação dos Sensores de Proximidade Capacitivos NAMUR, modelos PS20-Q1-N-x, PS30-Q1-N-x, PS40+D1+N, PS60+D1+N e PM-K1-N, deverão constar as seguintes informações:



$U_i = 15V$
 $I_i = 53\text{ mA}$
 $P_i = 0,2W$
 $L_i = 39\text{ }\mu H$
 $C_i = 110\text{ nF}$

-20°C ≤ Ta ≤ +55°C

1. O número do certificado é finalizado pela letra "X" para indicar que os sensores devem possuir inscrição ou plaqueta com a seguinte advertência:

O equipamento Solenoide não possui considerações especiais de uso;

2. Os prensa-cabos de entrada do equipamento não fazem parte da avaliação. O equipamento deverá ser instalado utilizando prensa-cabos certificados e com grau de proteção compatível. Caso o prensa-cabo tenha grau de proteção diferente, o conjunto passa a ter o que for menor.